

.....  
Drivers & Tools CD/USB-Stick  
.....

Installationshinweise zu den LabView VIs

**Achtung! Unbedingt lesen vor der Installation!**

**Eingänge von VIs könnten verändert worden sein. Falls Sie bereits eine ältere Version des LabView-VI-Pakets installiert haben, so installieren Sie die neuen nicht einfach über die alten, sondern verschieben Sie die alten zunächst an einen anderen Speicherort.**

Um die mitgelieferten Labview VIs in Ihren eigenen Anwendungen benutzen zu können, führen Sie folgende Schritte aus:

- a) Beenden Sie LabView, falls es gestartet ist.
- b) Gehen Sie zum Ordner  
`c:\programme\national instruments\\instr.lib\`  
(dies ist der Ordner, in dem normalerweise Benutzer-VIs gespeichert werden, die man dann aus dem Kontextmenü aufrufen kann).
- c) Entpacken Sie die ZIP-Datei von der CD bzw. vom USB-Stick im Pfad `\Software\Labview` in den Ordner aus Schritt b. **Erstellen Sie keinen neuen Ordner!**  
Danach sollten Sie diesen Unterpfad mit den VIs haben:

`c:\programme\national instruments\\instr.lib\IF-XX`

- d) Starten Sie LabView.

Jetzt sollten die VIs im Kontextmenü von LabView z. B. in **Instrumenten-I/O -> Instrumententreiber -> IF-XX** zu finden sein.

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns per Mail unter [support@elektroautomatik.de](mailto:support@elektroautomatik.de) oder Telefon **02162 / 378566**.

-----  
Elektro-Automatik, 2016  
All rights reserved